




INSTALLATION MANUAL

I404T Series

EN DE RU KZ

Components List



EN

- 1)Cooler
- 2)LGA1200/115X Bracket
- 3)LGA1700 Bracket
- 4)Bracket Screw
- 5)Tightening Screw
- 6)Washer
- 7)Thermal Grease

DE

- 1)Kühler
- 2)LGA1200/115X Halterung
- 3)LGA1700 Halterung
- 4)Schrauben
- 5)Anziehschrauben
- 6)Unterlegscheibe
- 7)Wärmeleitpaste


RU

- 1) Вентилятор
- 2) Кронштейн LGA1200/115X
- 3) Кронштейн LGA1700
- 4) Винт кронштейна
- 5) Затяжной винт
- 6) Шайба
- 7) Термопаста

KZ

- 1) Желдеткіш
- 2) LGA1200/115X процессорларына арналған қысқыш
- 3) LGA1700 процессорларына арналған қысқыш
- 4) Кронштейн бұрандасы
- 5) Тартқыш сомын
- 6) Шайбалар
- 7) Термопаста

Intel LGA1700/1200/115X



[EN]

Apply thermal grease to the CPU surface. Install the correct brackets to your CPU sockets. Put the cooler onto the CPU, insert the screws through the washer from the back of the motherboard and fasten to secure.

[DE]

Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die CPU auf. Installieren Sie die richtigen Halterungen an Ihren CPU-Sockeln. Setzen Sie den Kühler auf die CPU. Stecken Sie die Schrauben von der Rückseite des Motherboards durch die Unterlegscheibe und ziehen Sie sie fest.

[RU]

Нанесите термопасту на поверхность процессора. Установите соответствующие кронштейны на процессор. Поместите кулер на процессор, вставьте винты через шайбу с задней части материнской платы и закрутите.

[KZ]

Термопастаны процессордың үстіне жағыңыз. Процессорға сәйкес кронштейн орнатыңыз. Кулерді процессорға қойып, аналық тақшаның артқы бөлігіндегі тығырық арқылы бұранданы салып, бұраңыз.



XILENCE GmbH
Lavesstraße 4
31137 Hildesheim
Germany
www.xilence.net
info@xilence.de